

**VD850, VD850BT**

**Kompakt Vakuummeter  
Compact Vacuum Meter**



---

**Betriebsanleitung  
Operating Instructions**



## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Hinweise für Ihre Sicherheit</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Kompakt Vakuummeter VD850</b>	<b>5</b>
2.1	Zur Orientierung . . . . .	5
2.2	Lieferumfang . . . . .	5
2.3	Produktbeschreibung . . . . .	6
<b>3</b>	<b>Installation</b>	<b>7</b>
3.1	Hinweise zur Installation . . . . .	7
3.2	Vakuumanschluss . . . . .	7
3.3	USB Anschluss . . . . .	8
3.4	Bluetooth® Schnittstelle . . . . .	8
<b>4</b>	<b>Betrieb</b>	<b>9</b>
4.1	Allgemeines . . . . .	9
4.2	Bedienung . . . . .	10
4.3	Starten und Stoppen des Datenloggers . . . . .	12
4.4	Graph . . . . .	13
4.5	Leckratenberechnung . . . . .	13
4.6	Einstellungen . . . . .	14
4.6.1	Logging Mode . . . . .	14
4.6.2	Diagramm-Optionen . . . . .	16
4.6.3	Sensor . . . . .	17
4.6.4	Geräteeinstellungen . . . . .	19
<b>5</b>	<b>Geräteinformationen</b>	<b>22</b>
<b>6</b>	<b>VacuGraph™ Software</b>	<b>23</b>
<b>7</b>	<b>Wartung und Service</b>	<b>24</b>
<b>8</b>	<b>Technische Daten</b>	<b>26</b>
<b>9</b>	<b>Konformitätserklärung</b>	<b>28</b>

Hersteller:

Thyracont Vacuum Instruments GmbH

Max-Emanuel-Straße 10

D-94036 Passau

Tel.: ++49/851/95986-0

E-Mail: [info@thyracont-vacuum.com](mailto:info@thyracont-vacuum.com)

Internet: <https://www.thyracont-vacuum.com>

## 1 Hinweise für Ihre Sicherheit

- Lesen und befolgen Sie alle Punkte dieser Anleitung
- Informieren Sie sich über Gefahren, die vom Gerät ausgehen und Gefahren, die von Ihrer Anlage ausgehen
- Beachten Sie die Sicherheits- und Unfall-Verhütungsvorschriften
- Prüfen Sie regelmäßig die Einhaltung aller Schutzmaßnahmen
- Installieren Sie das VD850 unter Einhaltung der entsprechenden Umgebungsbedingungen; die Schutzart ist IP40 (die Geräte sind geschützt gegen Eindringen von Fremdkörpern)
- Beachten Sie beim Umgang mit den verwendeten Prozessmedien die einschlägigen Vorschriften und Schutzmaßnahmen
- Berücksichtigen Sie mögliche Reaktionen zwischen Werkstoffen und Prozessmedien, z. B. infolge der Eigenerwärmung des Produkts
- Gerät nicht eigenmächtig umbauen oder verändern
- Informieren Sie sich vor Aufnahme der Arbeiten über eine eventuelle Kontamination
- Beachten Sie im Umgang mit kontaminierten Teilen die einschlägigen Vorschriften und Schutzmaßnahmen
- Legen Sie beim Einsenden des Gerätes eine Kontaminationsbescheinigung bei
- Geben Sie die Sicherheitsvermerke an andere Benutzer weiter

### Piktogramm-Definitionen



Wichtige Information über das Produkt, dessen Handhabung oder den jeweiligen Teil der Betriebsanleitung, auf den besonders aufmerksam gemacht werden soll



Gefahr von Schäden an Gerät oder Anlage



Gefahr von Personenschäden

## 2 Kompakt Vakuummeter VD850

### 2.1 Zur Orientierung

Diese Betriebsanleitung ist gültig für Produkte mit den Artikelnummern VD850, VD850BT.

Sie finden die Artikelnummern auf dem Typenschild. Technische Änderungen ohne vorherige Anzeige sind vorbehalten.

### 2.2 Lieferumfang

Zum Lieferumfang gehören:

- Kompakt Vakuummeter VD850
- Staubschutzkappe
- Anschlusskabel USB-C/USB-A
- Betriebsanleitung

Lieferbares Zubehör:

- Schutzkoffer, VD800CASE
- Ladenetzteil 5 V, VD800N5
- PC Software VacuGraph, VGR
- Zentrierdichtring DN16KF mit Metall-Drahtfilter, ZZDF016
- Zentrierdichtring DN16KF mit Metall-Schutzblende, ZZCH016

## 2.3 Produktbeschreibung

Das Kompakt-Vakuummeter VD850 dient zur Absolutdruck-Messung in gasförmigen Medien im Bereich  $5,0 \times 10^{-5}$  - 1200 mbar, zusätzlich auch zur Relativdruck-Messung im Bereich von maximal -1060 ... +340 mbar.

Das VD850 ist mit einem metallgedichteten Kombinationssensor des Typs Piezo / Pirani ausgerüstet und temperaturkompensiert. Zusätzlich enthält das Gerät einen piezoresistiven Sensor zum Erfassen des Umgebungsdruckes. Es kann an geeignete Flanschverbindungen angeschlossen oder auch direkt im Vakuum betrieben werden.

Mit der integrierten Datenlogger-Funktion ist es möglich, Messungen im Gerät zu speichern. Über eine USB-Schnittstelle oder optional per Bluetooth lassen sich gespeicherte Messungen oder Messwerte online zu einem PC übertragen.

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Das VD850 dient ausschließlich der Messung von Absolut- und Relativdruck in gasförmigen Medien. Es darf nur an geeignete und hierfür vorgesehene Komponenten angeschlossen werden. Die zulässige Überlast des Sensors ist unbedingt zu beachten.

### Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Als nicht bestimmungsgemäß gilt der Einsatz zu Zwecken, die von oben genannten abweichen, insbesondere:

- Anschluss an Geräte oder Komponenten, die laut ihrer Betriebsanleitung hierfür nicht vorgesehen sind.
- Anschluss an Geräte, die berührbare, Spannung führende Teile aufweisen.

Bei nicht bestimmungsgemäßem Einsatz kann der vom Gerät unterstützte Schutz beeinträchtigt sein, es erlischt jeglicher Haftungs- und Gewährleistungsanspruch.

Die Verantwortung im Zusammenhang mit den verwendeten Prozessmedien liegt beim Betreiber.

Das Gerät ist für die Integration in ein größeres System in der Endanwendung vorgesehen. Die Eignung der endgültigen Kombination ist in der Endanwendung zu bewerten.



Das Gerät ist nicht zum Einsatz in Verbindung mit Korrosivgas vorgesehen. Aggressive Medien wie Halogenide, Kohlenstoff- oder Sauerstoff-Plasmen können die Lebensdauer des Sensors reduzieren!



Ölnebel, Staub und Kondensat beeinträchtigen die Funktion des Sensors und können zum Ausfall führen!

## 3 Installation

### 3.1 Hinweise zur Installation



Das Gerät darf nur von geschultem Personal installiert werden!  
Keine eigenmächtigen Umbauten oder Veränderungen am Gerät vornehmen!

**Aufstellungsort:** Innenräume

Temperatur: +5 °C ... +50 °C

Rel. Luftfeuchte: max. 80% bis 30 °C, max. 50% bei 40 °C, nicht betauend

### 3.2 Vakuumananschluss



Schmutz und Beschädigungen, insbesondere an Flansch oder Gewindeanschluss, beeinträchtigen die Funktion dieses Gerätes.  
Beachten Sie bitte die beim Umgang mit Vakuumkomponenten erforderlichen Regeln in Bezug auf Sauberkeit und Schutz vor Beschädigung.

- Staubschutzkappe entfernen (wird bei Instandhaltungsarbeiten wieder benötigt!)
- Vakuumananschluss fachgerecht über KF Kleinflansch bzw. Gewinde herstellen
- Für Kleinflansch-Verbindung Metall-Spannelemente verwenden, die sich nur mit einem Werkzeug öffnen und schließen lassen, Dichtringe mit Zentrierring verwenden
- Sicherstellen, dass der Sensorflansch mit dem Schutzleiter verbunden ist, beispielsweise durch metallischen Kontakt zur geerdeten Vakuumkammer (metallische Spannelemente)

Die Einbaulage ist frei wählbar, jedoch kann eine Montage von unten, d.h. mit nach oben gerichtetem Flansch, zu vorzeitiger Verschmutzung und Ausfall des Geräts führen. Zu bevorzugen ist der Einbau von oben, d.h. mit nach unten gerichtetem Flansch, damit sich Staub und Kondensat nicht in der Messzelle ansammeln können. Das Gerät ist in dieser Lage ab Werk justiert.



Das Gerät beim Einbau nicht gewaltsam verdrehen, dies kann zur mechanischen Beschädigung führen!

**Bei Überdruck im Vakuumsystem > 1 bar**

Versehentliches Öffnen von Spannelementen kann zu Verletzungen durch herumfliegende Teile führen! Ungesicherte Schlauchverbindungen können sich lösen und Gesundheitsschäden durch ausströmende Prozessmedien herbeiführen!

**Bei Überdruck im Vakuumsystem 1,5 bis 4 bar**

Bei KF-Flanschverbindungen können Elastomer-Dichtringe dem Druck nicht mehr standhalten. Dies kann zu Gesundheitsschäden durch ausströmende Prozessmedien führen!

### 3.3 USB Anschluss

Das Vakuummeter verfügt über eine serielle USB 2.0 Schnittstelle. An der Oberseite befindet sich ein entsprechender USB-C Anschluss, über den es mit einem PC verbunden werden kann. Damit lassen sich z.B. in Verbindung mit der PC Software VacuGraph™ der Datenspeicher des Vakuummeters auslesen, Messungen dokumentieren oder das Gerät konfigurieren.

Bei entsprechender Einstellung verhält sich das Gerät wie ein USB Mass Storage Device.

Der USB Anschluss dient auch zum Laden des internen Akkus. Der Ladevorgang startet, sobald das Gerät mit einem PC oder einem externen Ladeteil verbunden wird.



Zum Laden des Geräte-Akkus können handelsübliche USB-C Ladeteile oder das Netzteil VD800N5 aus dem Zubehör verwendet werden.



Unzulässige Versorgungsspannung sowie das Laden bei Umgebungstemperaturen über 40 °C kann zu Schäden am Gerät führen! Der USB-Anschluss darf nicht zum Laden externer Geräte benutzt werden!

### 3.4 Bluetooth® Schnittstelle

Geräte mit der Artikelnummer VD850BT verfügen über eine Bluetooth® Low Energy Schnittstelle. Damit lassen sich Messwerte und gespeicherte Messdaten kabellos auslesen.



## 4 Betrieb

### 4.1 Allgemeines

#### Messprinzip

Das Kompakt-Vakuummeter VD850 besitzt eine interne Kombination aus piezoresistivem Membransensor und Piranisensor, der die Wärmeleitfähigkeit von Gasen zur Vakuummessung nutzt. Ein weiterer piezoresistiver Sensor dient zur Erfassung des Umgebungsdruckes.

Unter Einwirkung des Druckes verformt sich die dünne Membran des Piezosensors, auf deren Rückseite eine Widerstands-Messbrücke aufgebracht ist. Die dabei auftretende Verstimmung der Messbrücke ist ein Maß für den auf die Membran wirkenden Absolutdruck.

Beim Wärmeleitungssensor wird ein Wendel-Filament in einer Wheatstone Brückenschaltung auf eine konstante Temperatur aufgeheizt. Die notwendige Brückenspannung ist ein Maß für den Absolutdruck.

Zur Ausgabe des Relativdruckes wird von dem im Sensorflansch gemessenen Absolutdruck der separat erfasste Umgebungsdruck subtrahiert.

#### Stabilisierungszeit

Die Anzeige des Messwerts erfolgt ca. 2 s nach Einschalten des Geräts. Zur Ausnutzung der vollen Genauigkeit kann es -auch nach extremen Drucksprüngen- angebracht sein, eine Stabilisierungszeit von 5 Minuten zu beachten.

#### Messgenauigkeit

Das Gerät ist ab Werk in aufrechter Position mit waagerechtem Flansch abgeglichen. Verschmutzung, Alterung oder extreme klimatische Bedingungen können ein Nachjustieren erforderlich machen.

#### Gasartabhängigkeit

Das Mess-Signal des Piranisenors ist gasartabhängig. Das Gerät ist auf N<sub>2</sub> bzw. trockene Luft abgeglichen. Für andere Gase können Korrekturfaktoren gesetzt werden, so dass unterhalb 0,1 mbar eine korrekte Druckausgabe resultiert (siehe Abschnitt 4.6.3).

## 4.2 Bedienung

Das Gerät wird durch kurzes Drücken der OK-Taste eingeschaltet. Nach etwa 2 s erscheint im Display das Menu Messwertanzeige mit dem aktuell gemessenen Druck.

Zum Ausschalten des Geräts die OK-Taste etwa 3 s lang gedrückt halten.



Messwertanzeige: Betriebsmode umschalten / Tastatursperre  
Menu: Nach oben springen / Eingabewert erhöhen



Messwertanzeige: Zusatzinfo umschalten / Reset Min/Max  
Menu: Nach unten springen / Eingabewert verringern



Messwertanzeige: Hauptmenu aufrufen / Ein- und Ausschalten  
Menu: Bestätigen



Messwertanzeige: Umschalten zwischen Absolut- und Relativdruck  
Menu: Nach links / zurück springen / voriges Menu



Messwertanzeige: Umschalten zwischen Absolut- und Relativdruck  
Menu: Nach rechts springen / nächstes Untermenü


### Betriebsmode

Im Standardmenu Messwertanzeige lassen sich mit der Taste "Pfeil oben" die Betriebsarten Dauerbetrieb "Continuous" und Automatische Abschaltung "Auto-Off" auswählen.

Im Dauerbetrieb bleibt das Gerät eingeschaltet, je nach Konfiguration unbegrenzt oder bis zum Ablauf einer eingestellten Maximalbetriebszeit. Bei "Auto-Off" schaltet das Gerät zur Schonung des Akkus nach etwa 20 s automatisch ab.

## Tastatursperre

Um unbeabsichtigte Eingaben und Änderungen zu verhindern, kann eine Tastatursperre aktiviert werden. Möglich ist dies im Menu Messwertanzeige, während der graphischen Darstellung des Druckverlaufs oder bei einer Leckratenmessung. Hierzu muss die Taste "Pfeil oben" mindestens 3 s lang gedrückt werden, dann ist die Tastatursperre eingeschaltet und in der obersten Zeile des Displays erscheint ein Schloss-Symbol.



Die Sperre kann wieder aufgehoben werden, indem die Taste "Pfeil oben" innerhalb von 5 s zweimal gedrückt wird.

## Zusatzinformation

Im Standardmenu Messwertanzeige lässt sich mit der Taste "Pfeil unten" die angezeigte Zusatzinformation umschalten. Angezeigt werden können die aktuell gespeicherten Werte für Minimal- und Maximaldruck, Relativ- oder Absolutdruck sowie Datum und Uhrzeit.

## Minimal- und Maximaldruck zurücksetzen

Im Standardmenu Messwertanzeige lassen sich mit der Taste "Pfeil unten" die angezeigten Werte Minimal- und Maximaldruck zurücksetzen. Hierzu muss die Taste "Pfeil unten" mindestens 3 s lang gedrückt werden.


### 4.3 Starten und Stoppen des Datenloggers

Das VD850 kann als Datenlogger betrieben werden. Im internen Datenspeicher können mehrere Messungen in jeweils separaten Dateien im Format VacuGraph™ (\*.vgw) gesichert werden. Der Speicher fasst mehrere Millionen einzelner Messdatensätze.

Mithilfe der PC Software VacuGraph™ können die gespeicherten Messdaten ausgelesen, geplottet, analysiert oder auch für MS Excel exportiert werden (siehe Abschnitt 6).

#### Datenlogger starten

Zum Starten des Datenloggers im Hauptmenu den Punkt "Start Logging" wählen:




Es erscheint eine Information mit dem automatisch vergebenen Namen der Messwert-Datei sowie die in der Konfiguration eingestellte Speicherrate. Nach der Bestätigung mit der "OK"-Taste beginnt unmittelbar die Datenaufzeichnung. In der Messwertanzeige wird als Betriebsmode "Logging" angezeigt.



Das Gerät wird bei laufendem Datenlogger nicht automatisch nach 20 s oder Ablauf der Maximalbetriebszeit abgeschaltet! Es kann jedoch eine definierte Zeitspanne für die Aufzeichnung eingestellt werden (siehe Abschnitt 4.6.1).

#### Datenlogger stoppen

Um die Aufzeichnung zu beenden im Hauptmenu "Stop Logging" wählen, danach "OK" auswählen und bestätigen.





## 4.4 Graph

Das VD850 kann den gemessenen Druckverlauf graphisch als Druck-Zeit-Diagramm darstellen.

Diagramm-Optionen lassen sich, wie in Abschnitt 4.6.2 beschrieben, einstellen.

Zum Starten der Diagramm-Darstellung im Hauptmenu den Punkt "Graph" wählen:





Je nach Diagramm-Einstellungen wird nun der gemessene Druck über der Zeit geplottet. Über dem Diagramm ist der aktuelle Messwert numerisch eingeblendet.

Durch Drücken der "Pfeil unten"-Taste für 3 s lässt sich das Diagramm zurücksetzen. Um die graphische Darstellung zu beenden und zum Hauptmenu zurückzukehren, "Pfeil links"-Taste drücken.


## 4.5 Leckratenberechnung

Über eine Druckanstiegsmessung kann das VD850 die Leckrate eines Vakuumsystems ermitteln.

Zum Starten der Druckanstiegsmessung im Hauptmenu den Punkt "Leakage Rate" wählen:



Im nächsten Schritt muss nun das Volumen der Vakuumkammer bzw. des verwendeten Vakuumsystems eingegeben werden. Nach Bestätigung des eingestellten Werts mit der "OK"-Taste beginnt die Druckanstiegsmessung mit fortlaufender Berechnung der Leckrate:





Angezeigt werden der Startdruck Ps, der aktuelle Enddruck Pe, die verstrichene Anstiegszeit dt sowie die berechnete Leckrate.

Um die Druckanstiegsmessung zu beenden und zum Hauptmenu zurückzukehren, "OK"-Taste drücken.

## 4.6 Einstellungen



Zum Ändern von Einstellungen im Hauptmenu den Menüpunkt "Settings" aufrufen.



### 4.6.1 Logging Mode



Wird im Menu "Settings" der Punkt "Logging Mode" aufgerufen, so lassen sich für den Betrieb als Datenlogger Speicherrate und Aufzeichnungszeitraum einstellen.

#### Logging Interval



Mit dem hier einzustellenden Zeitintervall werden nach dem Start des Datenloggers fortlaufend neue Messwerte gespeichert. Der gewählte Wert muss abschließend noch mit der "OK"-Taste bestätigt werden.

## Logging Auto Stop



Diese Funktion beendet den Betrieb als Datenlogger automatisch nach einer einstellbaren Zeitspanne.



Im ersten Schritt wird die Funktion ein- oder ausgeschaltet. Zum Einschalten "On" anwählen und danach mit der "Pfeil rechts"-Taste zur Einstellung der Abschaltzeit wechseln. Der eingestellte Wert muss abschließend noch mit der "OK"-Taste bestätigt werden.

Um zeitlich unbegrenzt Messdaten aufzuzeichnen, "Off" anwählen und bestätigen. Die Aufzeichnung kann dann wie in Abschnitt 4.3 beschrieben manuell gestoppt werden.



Speicherrate und Aufzeichnungszeitraum sollten aufeinander abgestimmt sein, um unnötig hohes Datenvolumen zu vermeiden!

## Datasource




Unter diesem Menüpunkt kann die Datenquelle für den Datenlogger gewählt werden, d.h. ob Absolutdruck, Relativdruck oder beide aufgezeichnet werden sollen. Die Auswahl muss abschließend noch mit der "OK"-Taste bestätigt werden.

### 4.6.2 Diagramm-Optionen

Wird im Menu "Settings" der Punkt "Graph" aufgerufen, so lassen sich für die graphische Darstellung der Messungen als Druck-Zeit-Diagramm Datenquelle, zeitliche Darstellung im Diagramm und Achsoptionen festlegen.

#### Graph Mode



Unter diesem Menüpunkt wird ausgewählt, ob im Druck-Zeit-Diagramm alle Messwerte ab Beginn des Plots dargestellt werden ("Zoom"), oder Messwerte rollierend in einem separat festzulegenden Zeitfenster bis zum aktuellen Messwert ("Roll"). Die Auswahl muss mit der "OK"-Taste bestätigt werden.

#### Graph Window

Ist als "Graph Mode" die rollierende Darstellung der Messdaten ausgewählt, kann unter diesem Menüpunkt das gewünschte Zeitfenster eingestellt werden. Die Auswahl muss mit der "OK"-Taste bestätigt werden.

#### Graph Axis

Unter diesem Menüpunkt wird ausgewählt, ob die y-Achse im Diagramm linear oder logarithmisch skaliert wird. Die Auswahl muss mit der "OK"-Taste bestätigt werden.

#### Graph Datasource



Unter diesem Menüpunkt wird die Datenquelle für das Diagramm gewählt, also Absolut- oder Relativdruck. Die Auswahl muss mit der "OK"-Taste bestätigt werden.



## 4.6.3 Sensor

Nach Aufruf des Menus "Settings" / "Sensor" können die Sensoren des VD850 nachjustiert werden. Außerdem lassen sich Parameter zur Gasart-Korrektur sowie bei Kombi-Sensoren für den Übergang zwischen den einzelnen Sensoren einstellen.

### Adjust





Diese Funktion dient zum Nachjustieren der Sensoren. Zur Auswahl stehen

- "Adjust Zero" : Nulldruck-Abgleich,
- "Adjust Zero [p]" : Abgleich auf Referenz-Nulldruck,
- "Adjust ATM" : Abgleich auf Atmosphärendruck,
- "Adjust Relative" : Null-Abgleich der Relativdruckanzeige.

Nach Bestätigung durch Auswahl von "Execute" wird der gewählte Abgleich durchgeführt und es erscheint eine entsprechende Rückmeldung.

Für den Abgleich auf Atmosphärendruck oder Referenz-Nulldruck ist die Eingabe des tatsächlichen Druckwerts nötig, hierfür ist ein geeignetes Referenzgerät erforderlich:



Um optimale Ergebnisse beim Nachjustieren zu erzielen, empfehlen wir vor jedem Abgleich eine Warmlaufphase von mindestens 10 Minuten beim jeweiligen Kalibrierdruck zu beachten. Zum Nullabgleich muss der Istdruck mindestens eine halbe Dekade niedriger sein als die untere Messbereichsgrenze des VD850.

### Gas Correction Factor

◀	Sensor
<b>Adjust</b>	
<b>Gas Correction Factor ▶</b>	
<b>Transition</b>	

◀	Gas Correction Factor
ⓘ The Pirani pressure reading depends on type and composition of the gas being measured. The reading is multiplied by this factor to adjust the reading.	
▼	Ar ▲
<b>1.60</b>	

Die Druckanzeige von Piranisenoren ist abhängig von Typ und Zusammensetzung des gemessenen Gases. Das Gerät ist ab Werk auf N<sub>2</sub> bzw. trockene Luft abgeglichen. Für andere Gase kann der Messwert des Piranisenors im Gerät mit einem entsprechenden Faktor multipliziert werden, damit unterhalb 0,5 mbar eine korrekte Druckanzeige erfolgt.

Zur Auswahl stehen vordefinierte Faktoren für gängige Prozessgase sowie die Eingabe eines benutzerdefinierten Wertes. Um diesen einzustellen ist zunächst der Menueintrag "User defined" anzuwählen und mit der "Pfeil rechts"-Taste zur Eingabe des Wertes zu wechseln.

Die Eingabe muss abschließend mit der "OK"-Taste bestätigt werden.

### Transition

◀	Sensor
<b>Adjust</b>	
<b>Gas Correction Factor</b>	
<b>Transition ▶</b>	

◀	Transition
<b>Transition Mode</b>	
<b>Transition Values ▶</b>	

Unter diesem Menüpunkt kann bei einem Gerät mit Kombinationssensor eingestellt werden, wie der Übergang der Messwertanzeige zwischen beiden Sensoren erfolgen soll. Zur Auswahl stehen unter "Transition Mode"

- "Direct" :         Harte Umschaltung bei einem einstellbaren Druck
- "Continuous" :   Kontinuierliche Wertangleichung in einem einstellbaren Druckbereich



Je nach Auswahl des Übergangs zwischen den Sensor-Messwerten kann unter Menüpunkt "Transition Values" der gewünschte Druckbereich bzw. der gewünschte Umschaltdruck angepasst werden.

Eingestellte Werte müssen abschließend mit der "OK"-Taste bestätigt werden.

## 4.6.4 Geräteeinstellungen

Nach Aufruf des Menus "Settings" / "Device" können Grundeinstellungen am Gerät vorgenommen werden.

### Alarm Buzzer





Mit dieser Funktion kann ein optisches und akustisches Warnsignal ein- und ausgeschaltet werden.

Unter "Datasource" wird zunächst eingestellt, ob die Alarmfunktion eingeschaltet sein soll und welches Mess-Signal den Alarm triggern soll.

Unter "Volume" kann die Lautstärke des Alarmtons angepasst werden.



Je nach Auswahl im Menüpunkt "Switch Mode" wird der Alarm aktiviert, sobald ein einzustellender Schwellwert unter- oder überschritten ist oder ein Gerätefehler auftritt:



Die Schwellwerte zum Ein- und Ausschalten des Alarms werden unter Punkt "Switch Values" eingestellt.

Alle Einstellungen sind jeweils abschließend mit der "OK"-Taste zu bestätigen.



## Max. Operation Time




Mit dieser Funktion kann dafür gesorgt werden, dass das VD850 auch im Dauerbetrieb "Continuous" nach einer einstellbaren maximalen Betriebszeit automatisch abschaltet. Dies vermeidet ungewollte Entladung der Batterie. Ausgewählt werden können "Maximum" (keine Abschaltung) oder vorgegebene Laufzeiten zwischen 30 min und 5 h.

Die Einstellung ist jeweils abschließend mit der "OK"-Taste zu bestätigen.

## Clock





Im jeweiligen Menüpunkt können für die Echtzeituhr des Geräts Datumsformat, Zeitzone sowie Datum und Uhrzeit eingestellt werden:





Die Einstellungen sind jeweils abschließend mit der "OK"-Taste zu bestätigen.

## Display



Der Menüpunkt dient zum Auswählen von Menu-Sprache und Anzeigeeinheiten. Alle Einstellungen sind abschließend mit der “OK”-Taste zu bestätigen.

## Interfaces



Unter diesem Menüpunkt lassen sich Einstellungen zur USB-Schnittstelle und der optionalen Bluetooth Schnittstelle des VD850 vornehmen.

Das Gerät ist ab Werk als Mass Storage Device konfiguriert (“MSD Enabled”), so dass nach Anschluss an einen PC die gespeicherten Messdateien sichtbar sind. Bei Bedarf kann diese Funktion mit “MSD Disabled” deaktiviert werden.



Unter Menüpunkt “USB Charge Mode” kann die Begrenzung des zulässigen Ladestroms eingestellt werden. Der Wert muss von der angeschlossenen Stromquelle unterstützt werden, um Schäden am USB-Port zu vermeiden.

Menüpunkt “Bluetooth” dient dazu, eine optional vorhandene Bluetooth-Schnittstelle ein- oder auszuschalten. Hierbei generiert das Gerät standardmäßig einen Pass-Key für eine gesicherte Verbindung. Mit “Bluetooth Security” lässt sich optional auswählen, die Verbindung ohne Pass-Key einrichten. Unter Punkt “Bluetooth Reset” lassen sich eingerichtete Bluetooth Verbindungen löschen.


Alle Einstellung sind abschließend mit der “OK”-Taste zu bestätigen.

## 5 Geräteinformationen


Unter dem Menüpunkt “Service” lassen sich Informationen zu Gerät und Sensor anzeigen. Außerdem kann der Speicher des Datenloggers formatiert werden.



### Device Info



### Sensor Info



Unter diesem Menüpunkt werden Informationen zum Sensor des Geräts angezeigt, u.a. auch Parameter, die zur Beurteilung des Verschleißgrades relevant sind.

Angezeigt werden ein Betriebsstundenzähler und die Anzahl der Betriebsstunden, welche seit der letzten Nullpunktjustierung verstrichen sind.

Ferner wird bei jeder Nullpunktjustierung der aktuelle Verschleißgrad des Pirani-sensors berechnet. Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert, der in Prozent angegeben wird. Ein positives Vorzeichen deutet auf eine Verschmutzung des Sensors hin, ein negatives Vorzeichen auf mögliche Korrosion. Ab Werten über 100% ist davon auszugehen, dass die Messwertabweichung des Sensors die spezifizierte Messunsicherheit überschreitet.



Eine Bewertung des Verschleißgrades muss jedoch immer im Kontext des konkreten Anwendungsfalles erfolgen!

## File System


Unter diesem Punkt kann das Dateisystem des Datenspeichers formatiert werden, z.B. um alle gespeicherten Messungen zu löschen.

## Factory Defaults

Hier können sämtliche Geräte-Parameter auf Werkseinstellung zurückgesetzt werden.

## 6 VacuGraph™ Software

Die Software VacuGraph wurde speziell für den Einsatz mit Thyracont Messgeräten entwickelt und läuft auf den Betriebssystemen Windows, Linux und MacOS. Sie ermöglicht neben dem Plotten und Speichern von Messdaten auch das bequeme Konfigurieren aller Geräteparameter.



Download VacuGraph:  
[www.vacugraph.com](http://www.vacugraph.com)

- Plotten, Analysieren und Speichern von Messkurven
- Vergleichen mehrerer Messkurven
- Export von Messdaten für MS Excel
- Auslesen von gespeicherten Messungen aus dem Datenlogger
- Automatische Berechnung von Leckraten aus Druckanstiegsmessungen
- Konfigurieren von Geräte-Einstellungen

## 7 Wartung und Service



Vorsicht bei kontaminierten Teilen!

Es kann zu Gesundheitsschäden kommen. Informieren Sie sich vor Aufnahme der Arbeiten über eine eventuelle Kontamination. Beachten Sie beim Umgang mit kontaminierten Teilen die einschlägigen Vorschriften und Schutzmaßnahmen.

Das Gerät ist wartungsfrei. Äußerliche Verschmutzungen können mit einem feuchten Tuch beseitigt werden. Bei Rücksendung des Geräts im Servicefall bitte eine Erklärung zur Kontamination ausfüllen und beilegen. Dieses Dokument ist zum Schutz unserer Servicemitarbeiter unbedingt erforderlich.

Download: [www.thyracont-vacuum.com/unterstuetzung/wartung-und-reparatur/](http://www.thyracont-vacuum.com/unterstuetzung/wartung-und-reparatur/).



Das Gerät ist nicht zur kundenseitigen Reparatur vorgesehen! Defekte Sensorköpfe können vor Ort gegen kalibrierte Ersatzsensoren ausgetauscht werden (Ersatzteile B\_VD850).



Fehlfunktionen des Gerätes, die auf Verschmutzung oder Verschleiß zurückzuführen sind, fallen nicht unter die Gewährleistung.

### Fehler und Störungen

Das Gerät gibt Fehlermeldungen in Klartext auf dem Display aus. Darüber hinaus können typischerweise folgende Fälle auftreten:

Problem	Mögliche Ursache	Behebung
Messwertabweichung zu groß	Alterung, Verschmutzung, extreme Temperaturen, falsche Justierung	Nachjustieren, Sensor ersetzen oder Gerät einschicken
Nachjustieren des Pirani Nullpunkts nicht möglich	Messwertabweichung übersteigt Justierbereich	Sensor ersetzen oder Gerät einschicken
Anzeige OR	Messbereich überschritten	(Druck liegt oberhalb der Messgrenze)
Anzeige UR	Messbereich unterschritten	(Druck liegt unterhalb der Messgrenze)



## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Thyracont WEEE Reg.Nr.: DE 79715790

Gemäß WEEE-Richtlinie 2012/19/EU und ElektroG3, dem Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten, darf dieses Gerät nicht im normalen, unsortierten Abfall entsorgt werden. Bezüglich der Altgeräte-Rücknahme wenden Sie sich bitte an unseren Service bzw. senden Sie das Gerät mit einer beigelegten Kontaminationserklärung zur kostenlosen Entsorgung an uns zurück. Alternativ können Sie Ihre Altgeräte auch an dafür vorgesehenen Sammelstellen abgeben.

Sofern sich im Gerät Batterien oder Akkus befinden, die nicht mehr leistungsfähig sind, müssen diese entnommen und ordnungsgemäß nach den gültigen nationalen Richtlinien entsorgt werden. Der Endnutzer ist gesetzlich zur Rückgabe gebrauchter Batterien verpflichtet, sie dürfen nicht im normalen, unsortierten Abfall entsorgt werden. Batterien oder Akkus können Schadstoffe oder Schwermetalle enthalten, die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:

Pb - Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei


Cd - Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium

Hg - Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber



Das nebenstehende Symbol weist darauf hin, dass die gekennzeichneten Produkte nicht im normalen, unsortierten Abfall entsorgt werden dürfen, sondern bei hierfür eingerichteten Sammelstellen abgegeben werden müssen.

## 8 Technische Daten



Messprinzip	Piezoresistiv / Wärmeleitfähigkeit Pirani (Pirani gasartabhängig)
Messbereich	Absolutdruck: 1200 - $5,0 \times 10^{-5}$ mbar (900 - $5,0 \times 10^{-5}$ Torr) Relativdruck: -1060 ... +340 mbar (-795 ... +255 Torr) (abhängig vom Umgebungsdruck)
Max. Überlast	10 bar abs.
Genauigkeit	Absolutdruck: 1200 ... 40 mbar: 0,3% v. Skalenendwert 40 ... $1,0 \times 10^{-3}$ mbar: 10% v. Messwert Relativdruck: 0,25% der Mess-Spanne
Wiederholbarkeit	1200 ... 40 mbar: 0,15% v. Skalenendwert 40 ... $1,0 \times 10^{-2}$ mbar: 2% v. Messwert
Auflösung	1200 ... 1000 mbar: 1 mbar 1000 ... 2,0 mbar: 0,1 mbar 2,0 ... $1,0 \times 10^{-2}$ mbar: 3-stellig $1,0 \times 10^{-2}$ ... $1,0 \times 10^{-4}$ mbar: 2-stellig $1,0 \times 10^{-4}$ ... $5 \times 10^{-5}$ mbar: 1-stellig

Materialien mit Vakuumkontakt	Edelstahl 1.4307, Wolfram, Nickel, Siliziumoxid, Glas, SnAg-Lot, Polyimid, Epoxid
Speicherraten	20 ms ... 60 s
Umgebung	Innenräume, Verschmutzungsgrad max. PD 2 Rel. Luftfeuchte max. 80% bis 30 °C, max. 50% bei 40 °C, nicht betauend
Betriebstemperatur	5 ... 50 °C Laden: 5 ... 40 °C
Lagertemperatur	-20 ... +60 °C
Ladespannung	5 VDC über USB-C Anschluss
Betriebsdauer	Interner Li-Akku: min. 100 h
Serielle Schnittstelle	USB 2.0, optional Bluetooth® LE
Vakuumananschluss	Kleinflansch DN16 ISO KF
Anzeige	LCD Graphikdisplay, Auflösung 400 x 240
Schutzart	IP 40
Gewicht	250 g

## 9 Konformitätserklärung



### EU Konformitätserklärung *EU Declaration of Conformity*

**Adresse / Address:** Thyracont Vacuum Instruments GmbH  
Max-Emanuel-Straße 10  
94036 Passau  
Germany

**Produkt:** Kompakt Vakuummeter  
**Product:** Compact Vacuum Meter

**Typ / Type:** VD800, VD805, VD810, VD850,  
VD805BT, VD810BT, VD850BT

Die Produkte entsprechen den Anforderungen folgender Richtlinien:  
*The product is in conformity with the requirements of the following directives:*

2014/30/EU	Electromagnetic Compatibility (EMC)
2011/65/EU	EC directive on RoHS
2014/53/EU	EC directive for radio equipment devices (RED)
2014/35/EU	Low voltage directive

Zur Überprüfung der Konformität wurden dabei folgende Normen herangezogen:  
*The conformity was checked in accordance with the following harmonized EN-standards:*

EN 61326-1:2013 Group 1 / Class B	
EN IEC 63000:2018	EN 301 489-1 V2.2.3
EN 300 328 V 2.2.2	EN 301 489-17 V3.2.4
EN 61010-1: 2010	EN 62311 : 2008

Passau, 01.01.2024

Frank P. Salzberger, Geschäftsführer

## Contents

<b>1</b>	<b>Safety Instructions</b>	<b>30</b>
<b>2</b>	<b>Compact Vacuum Meter VD850</b>	<b>31</b>
2.1	For Orientation . . . . .	31
2.2	Delivery Content . . . . .	31
2.3	Product Description . . . . .	32
<b>3</b>	<b>Installation</b>	<b>33</b>
3.1	Notes for Installation . . . . .	33
3.2	Vacuum Connection . . . . .	33
3.3	USB Interface . . . . .	34
3.4	Bluetooth® Interface . . . . .	35
<b>4</b>	<b>Operation</b>	<b>36</b>
4.1	General . . . . .	36
4.2	Handling . . . . .	37
4.3	Start and Stop Data Logging . . . . .	39
4.4	Graph . . . . .	40
4.5	Calculation of Leakage Rates . . . . .	40
4.6	Settings . . . . .	41
4.6.1	Logging Mode . . . . .	41
4.6.2	Diagram-Options . . . . .	43
4.6.3	Sensor . . . . .	44
4.6.4	Device Settings . . . . .	46
<b>5</b>	<b>Device Information</b>	<b>49</b>
<b>6</b>	<b>VacuGraph™ Software</b>	<b>50</b>
<b>7</b>	<b>Maintenance and Service</b>	<b>51</b>
<b>8</b>	<b>Technical Data</b>	<b>53</b>
<b>9</b>	<b>Declaration of Conformity</b>	<b>55</b>

Manufacturer:

Thyracont Vacuum Instruments GmbH

Max-Emanuel-Straße 10

D-94036 Passau

Tel.: ++49/851/95986-0

email: [info@thyracont-vacuum.com](mailto:info@thyracont-vacuum.com)

Internet: <https://www.thyracont-vacuum.com>

## 1 Safety Instructions

- Read and follow the instructions of this manual
- Inform yourself regarding hazards, which can be caused by the product or arise in your system
- Comply with all safety instructions and regulations for accident prevention
- Check regularly that all safety requirements are being complied with
- Take account of the ambient conditions when installing your VD850; The protection class is IP 40 (the unit is protected against penetration of foreign bodies)
- Adhere to the applicable regulations and take the necessary precautions for the process media used
- Consider possible reactions between materials and process media, e.g. due to the heat generated by the product
- Do not carry out any unauthorized conversions or modifications on the unit
- Before you start working, find out whether any of the vacuum components are contaminated
- Adhere to the relevant regulations and take the necessary precautions when handling contaminated parts
- When returning the unit to us, please enclose a declaration of contamination
- Communicate the safety instructions to other users

### Pictogram Definition / Définitions des pictogrammes



Important information about the product its handling or about a particular part of the documentation, which requires special attention  
*Des informations importantes sur le produit, dont utilisation ou la respective partie de la mode d'emploi sur qui on veut attirer l'attention*



Danger of damage to the unit or system  
*Danger des endommagement de l'appareil ou de l'installation*



Danger of personal injury  
*Danger des dommages corporel*

## 2 Compact Vacuum Meter VD850

### 2.1 For Orientation

These operating instructions describe installation and operation of products with article numbers

VD850, VD850BT.

The article number can be found on the product's type label. Technical modifications are reserved without prior notification.

### 2.2 Delivery Content

Included in the delivery consignment are:

- Compact Vacuum Meter VD850
- Protective flange cover
- Cable USB-C/USB-A
- Operating instructions

Available Accessories:

- Protective case, VD800CASE
- Plug-in power supply 5 V, VD800N5
- PC Software VacuGraph, VGR
- Centering ring DN16KF with metal wire filter, ZZDF016
- Centering ring DN16KF with metal baffle, ZZCH016

## 2.3 Product Description

The compact vacuum meter VD850 is measuring total gas pressure in the range  $5.0 \times 10^{-5}$  - 1200 mbar, additionally relative pressure in a maximum range of -1060 ... +340 mbar.

The VD850 is equipped with a Piezo/Pirani combination sensor and temperature compensated. Additionally the gauge operates a piezo-resistive sensor for measuring ambient pressure. It must be mounted to suitable flange connectors or can be operated directly under vacuum.

Due to the integrated data logger functionality it is possible to store multiple measurements in the device. By means of the USB or optional Bluetooth interface you can transmit the stored measurement data to a PC or record measurements online on PC as well.

### Proper Use

The VD850 serves exclusively to provide absolute and relative pressure measurements in gaseous media. It may only be connected to components specifically provided for such purpose. Please respect the admissible overload.

### Improper Use

The use for purposes not covered above is regarded as improper, in particular:

- connection to components which are not specified for in their operating instructions
- connection to components containing touchable, voltage carrying parts.

In case of improper use the protection provided by the equipment may be impaired, no liability or warranty will be accepted for claims arising.

The user bears the responsibility with respect to the used process media.

The equipment is intended for integration in an end-use system. Suitability of the final combination shall be evaluated in the end-use.



The device is not designed for use in corrosive gas atmosphere. Aggressive media such as halogenides, carbon or oxygen plasma can reduce sensor life-time!



Dust, oil or condensing vapours will affect sensor performance and may cause malfunction!



## 3 Installation

### 3.1 Notes for Installation



The device shall be installed by trained personnel only.  
Unauthorized modifications of the instrument are not allowed!  
*L'appareil ne doit être installé que par du personnel qualifié.*  
*N'apportez aucune modification non autorisée à l'appareil!*

**Installation location:** Indoor

Temperature: +5 °C ... +50 °C

Rel. humidity: max. 80% up to 30 °C, max. 50% at 40 °C, non-condensing

### 3.2 Vacuum Connection



Dirt and damage, especially at the vacuum flange or thread connection, have an adverse effect on the function of this vacuum component.

Please take account of the necessary instructions with regard to cleanliness and damage prevention when using vacuum components.

- Remove the protective cover (is required again during maintenance work!)
- Make vacuum connection via ISO KF small flange or thread connector
- For small flange connection use clamps that can be opened and closed with appropriate tools only, use sealing rings with a centering ring
- Make sure that the sensor flange is connected to ground, e.g. by having electrical contact to the grounded vacuum chamber (use metallic clamps)

The device may be mounted in any orientation. Mounting with the flange to the top, however, can lead to early contamination and malfunction. An upright orientation with flange to the bottom is to be preferred in order to keep particles and condensates out of the sensor cell. Further the device is adjusted in the upright position ex works.



When mounting the vacuum meter avoid forced twisting or violent opening. This can damage the device!

**Overpressure in the vacuum system > 1 bar**

Accidental or unintended opening of clamp elements under stress can lead to injuries due to parts flying around! Unsecured hose connections can release, process media thus can leak and possibly damage your health!

**En cas de la surpression dans le système du vide > 1 bar**

*L'ouverture des éléments de fixation par erreur peut conduire à des blessures par des parties volées! Les raccords de tuyaux non sécurisés peuvent se détacher et causer des dommages à la santé en s'échappant du milieu de processus!*

**Overpressure in the vacuum system 1.5 to 4 bar**

KF flange connections with elastomer sealings cannot withstand such pressures. Process media thus can leak and possibly damage your health!

**En cas de la surpression dans le système du vide > 1,5 à 4 bar**

*En cas de raccordements avec des KF brides des bagues d'étanchéité d'elastomer ne peuvent pas supporter la pression. Ça peut être dangereux pour votre santé par des procès media qui s'échappent!*

**3.3 USB Interface**

The vacuum meter has a serial USB 2.0 interface with a corresponding USB-C socket located at the top of the device. In combination with PC Software VacuGraph™ live measurements or stored data can be uploaded to a PC, further the device settings can be adjusted on PC.

If device settings are made accordingly the VD850 will act as USB mass storage device.

The USB connection is also used to recharge the internal battery. The charging process will be started as soon as the device is connected to a PC or a suitable charging adapter.



To recharge the device, commercially available USB-C charging adapters or accessory mains adapter VD800N5 can be used.



Improper supply voltage as well as charging the device at ambient temperatures above 40 °C can damage the device!

The USB connector must not be used to charge external devices!

## 3.4 Bluetooth® Interface

Vacuum meters with article number VD850BT are equipped with a Bluetooth® Low Energy interface. It can be used for wireless upload of measurements or stored measurement data.

## 4 Operation

### 4.1 General

#### Measurement Principle

VD850 compact vacuum meters are equipped with an internal combination of a piezo-resistive diaphragm sensor and a Pirani sensor, which uses the heat conduction of the gas for measuring vacuum. Another piezo-resistive sensor measures ambient pressure.

Under the influence of pressure the thin diaphragm of the piezo-resistive sensor is bent, on the back of which a resistor-bridge is applied. The bending forces the measuring bridge to come out of tune, which is a measure for the applied pressure. The Pirani principle uses the heat conduction of gases for measuring vacuum. A sensor filament in a Wheatstone circuit is heated to a constant temperature, so the bridge voltage is a measure for total gas pressure.

For relative pressure output the ambient pressure is subtracted from the measured absolute pressure inside the sensor flange.

#### Warm-Up Time

The signal output is available approx. 2 s after the device is switched on. To take advantage of the maximum accuracy of the unit it is appropriate to allow for a stabilization time of 5 minutes, especially when extreme pressure changes have occurred.

#### Accuracy


The device is adjusted ex works in upright position with the flange axis horizontally. Through contamination, ageing or extreme climatic conditions the need for readjustment may arise.






#### Dependence on Gas Type

The output signal of the Pirani sensor depends on composition and type of the gas being measured. The unit is adjusted for N<sub>2</sub> and dry air. For other gases correction factors can be set (see section 4.6.3). This will result in a correct pressure display below 0.1 mbar.

## 4.2 Handling

Press the OK-Key to switch on the device. After approx. 2 s the display will show the measurement menu with the actual pressure.  
To switch off the device press and hold the OK-Key for 3 s.



-  Measurement: Change operation mode / Keylock  
Menu: Move upwards / Increment input value
-  Measurement: Change additional info / Reset Min/Max  
Menu: Move downwards / Decrement input value
-  Measurement: Select main menu / Switch on/off  
Menu: Confirm
-  Measurement: Switch between absolute and relative pressure  
Menu: Move left / Skip into previous menu
-  Measurement: Switch between absolute and relative pressure  
Menu: Move right / Skip into next submenu


### Operating Mode

In the measurement menu operating modes "Continuous" (continuous operation) or "Auto-Off" (automatic switch-off) can be selected by means of the "Arrow Up" key.

In continuous operation the device remains powered on without limit or until an editable maximum operation time has elapsed, depending of the device configuration. In "Auto-Off" mode the device will be switched off automatically after approx. 20 s in order to save battery power.

### Key Lock

To prevent unintended inputs or changes you can activate a key lock. This is possible in the measurement menu, while pressure diagrams are plotted or during a leakage rate measurement. To activate key lock the “Arrow Up” key has to be pressed for more than 3 s. When the keys are locked a padlock symbol is shown in the upper line of the display.



To disable key lock press the “Arrow Up” key twice within 5 s.

### Additional Info

In the measurement menu the type of the additional information displayed can be changed by means of the “Arrow Down” key. You can select the current values for stored minimum and maximum pressure, relative or absolute pressure as well as date and time.

### Reset minimum and maximum pressure

In the measurement menu you can reset the values for stored minimum and maximum pressure by pressing the “Arrow Down” key for more than 3 s.


## 4.3 Start and Stop Data Logging

Your VD850 can be operated as data logger. Multiple measurements in separate data files of type VacuGraph™ (\*.vgw) can be saved in the internal memory. Memory size will be sufficient for several million data points.

By means of the VacuGraph™ PC software stored measurement data can be uploaded to a PC for plotting, analysis or further export to MS Excel (see chapter 6).

### Start data logging

To start data logging select item “Start Logging” in the main menu:




An information screen displays the automatically allocated filename as well as the currently set logging rate. After confirmation by the “OK”-Key data logging will start. In the measurement menu “Logging” is displayed as operating mode.



While data logging is active the device will not be switched off automatically after 20 s or when a maximum operation time has elapsed! Instead a fixed timespan for data recording can optionally be defined (see chapter 4.6.1).

### Stop data logging


To stop data logging select “Stop Logging” in the main menu, then choose “OK” and quit.



## 4.4 Graph

The VD850 can plot measurements as pressure-vs-time diagram. Diagram options can be adjusted as described in section 4.6.2.

To start plotting measurements in a diagram select item “Graph” from the main menu:




Depending on the diagram settings pressure readings will now be plotted over time. The current pressure reading is displayed numerically on top of the diagram.

The diagram can be resetted by pressing the “Arrow Down” key for 3 s. To stop data plotting and return to the main menu just press the “Arrow Left” key.

## 4.5 Calculation of Leakage Rates


By means of a rate-of-rise measurement the VD850 is able to calculate the leakage rate of a vacuum system.

To start a rate-of-rise measurement select “Leakage Rate” from the main menu:



In the next step the internal volume of the vacuum vessel or system has to be entered. After confirmation of the adjusted value by means of the “OK” key the rate-of-rise measurement will be started continuously updating the calculated result for the leakage rate:







The display shows start pressure Ps, current end pressure Pe, elapsed time dt as well as the calculated leakage rate.

To end the rate-of-rise measurement and return to the main menu press the "OK" key.

## 4.6 Settings



In order to adjust settings select item "Settings" from the main menu.



### 4.6.1 Logging Mode



Select item "Logging Mode" in the "Settings" menu to adjust parameters for data logger operation, i.e. logging interval and an automatic stop after a desired time limit.

#### Logging Interval



Measurement data will be stored with this adjustable time interval after the data logging is started. The edited value must finally be confirmed with the “OK”-key.

### Logging Auto Stop



This function will terminate data logging automatically after an adjustable time limit.



In the first step the function has to be enabled or disabled. To enable select “On” and then “Arrow right” to switch to the adjustment of the time limit. The edited value must finally be confirmed with the “OK”-key.

In order to log data without time limit select “Off” and confirm. Data logging can then be stopped manually as described in chapter 4.3.



Logging interval and required logging period should match to avoid unnecessarily high data volumes!

### Datasource





In this menu you can select the data sources for data logging, i.e. if absolute pressure, relative pressure or both should be recorded. The selection must finally be confirmed with the “OK”-key.

## 4.6.2 Diagram-Options

By selecting item “Graph” in the “Settings” menu you can adjust parameters for the graphic display of measurements as a pressure-over-time diagram, i.e. data source, time mode and axis options.

### Graph Mode



Under this menu item you can choose whether the pressure-over-time diagram will show all measurements beginning from the start of the plot (“Zoom”) or whether measurements are plotted in a rolling mode within an adjustable time frame including the current reading (“Roll”). The setting must finally be confirmed with the “OK“-key.

### Graph Window

If a rolling mode has been selected as “Graph Mode” this menu item will allow to set the required time frame for the diagram. The setting must finally be confirmed with the “OK“-key.

### Graph Axis

Use this menu item to select whether the y-axis of your plot shall have linear or logarithmic scaling. The setting must finally be confirmed with the “OK“-key.



### Graph Datasource

Use this menu item to select the data source for the plot, i.e. absolute or relative pressure. The setting must finally be confirmed with the “OK“-key.

### 4.6.3 Sensor

Choose menu item “Settings” / “Sensor” to re-adjust the sensors of your VD850. Further you can set parameters for gas type correction and, with combination sensors, the transition mode between the sensors.

#### Adjust





This function is used to re-adjust the sensors. Select between

- “Adjust Zero” : adjustment at zero pressure,
- “Adjust Zero [p]” : adjustment at reference zero pressure,
- “Adjust ATM” : adjustment at atmospheric pressure,
- “Adjust Relative” : set relative pressure to zero.

After confirmation by selecting “Execute” the adjustment will be carried out and a corresponding acknowledgement is displayed.

For an adjustment at atmospheric pressure or at reference zero pressure a value for the actual pressure has to be entered. For this purpose a suitable reference gauge will be needed:



To achieve optimal results of an adjustment we recommend to consider a warm-up period of at least 10 minutes at the required adjustment pressure.

For adjustment at zero pressure actual pressure must be at least one decade below the lower range limit of the VD850.

## Gas Correction Factor

◀	Sensor
Adjust	
<b>Gas Correction Factor ▶</b>	
Transition	

◀	Gas Correction Factor
<p>ⓘ</p> <p>The Pirani pressure reading depends on type and composition of the gas being measured. The reading is multiplied by this factor to adjust the reading.</p>	
▼	Ar ▲
<b>1.60</b>	

The pressure reading of Pirani sensors depends on type and composition of the gas being measured. The unit is adjusted for N<sub>2</sub> and dry air. For other gases the pressure display can be corrected in the range below 0.5 mbar by multiplication with a related correction factor.

You can select pre-defined factors for common process gases or set a user-defined value. To adjust this value select menu item "User defined" and switch to editing the value by means of the "Arrow right"-key.

The setting must finally be confirmed with the "OK"-key.

## Transition

◀	Sensor
Adjust	
<b>Gas Correction Factor</b>	
<b>Transition ▶</b>	

◀	Transition
Transition Mode	
<b>Transition Values ▶</b>	

For devices with combination sensors use this menu item to adjust the transition mode between the two sensors. Select under "Transition Mode":

- "Direct" : Hard switch-over at an adjustable pressure
- "Continuous" : Continuous transition in an adjustable pressure range



Depending on the selected transition mode you can set the pressure range for a continuous transition or the required pressure for direct switch-over under menu item "Transition Values".

Settings must finally be confirmed with the "OK"-key.

#### 4.6.4 Device Settings

Under menu “Settings” / “Device” you can change basic settings of your VD850.



##### Alarm Buzzer



With this function an optic and acoustic alert function can be activated. Under “Datasource” you can initially activate the alarm buzzer and select which measurement signal should trigger the alert.

Under “Volume” the loudness of the alert signal can be adjusted.


Depending on the settings made under menu item “Switch Mode” the alert will be triggered, as soon as an adjustable threshold is under- or overshoot or if a device error has occurred:



The thresholds to switch-on and switch-off the alert can be edited under menu “Switch Values”.


All settings must finally be confirmed with the “OK”-key.

Max. Operation Time




This function assures that the VD850 will be switched-off after an adjustable maximum operation time even in operation mode “Continuous“. This will avoid unintended discharge of the battery. You can select “Maximum“ (no switch-off) and pre-defined time periods between 30 min and 5 h.  
The setting must finally be confirmed with the “OK“-key.

Clock





Use these menu items for setting date format, time zone and time for the integrated real-time clock of the device:





All settings must finally be confirmed with the “OK“-key.

## Display



The menu is used to select menu language and display units. All settings must finally be confirmed with the “OK“-key.

## Interfaces



This menu is used to adjust settings of the USB interface and the optional Bluetooth interface of the VD850.

Ex works the device is configured as mass storage device (“MSD Enabled”), so the stored measurement files will be displayed when the VD850 is connected to a PC. If required this function can be disabled selecting “MSD Disabled”.

Under menu item “USB Charge Mode” a limit for the admissible charging current can be set. This value must be supported by the connected current supply in order to avoid damage of the USB port.



Menu item “Bluetooth” is used to enable the device’s optional Bluetooth interface. With standard setting a pass key is generated to establish a secured connection. With menu item “Bluetooth Security” you can optionally choose to establish connections without pass key. “Bluetooth Reset” is used to delete established Bluetooth connections.

All settings must finally be confirmed with the “OK“-key.




## 5 Device Information


In menu “Service” you can display information regarding device and sensor. Further it is possible to format the memory of the data logger.



### Device Info



### Sensor Info



Under this menu item information regarding the sensor of your device is listed, for example parameters that will help to estimate the degree of wear and tear.

Displayed is a counter of operating hours as well as the number of operating hours which have elapsed since the last zero adjustment of the sensor.

Whenever a zero adjustment is carried out, the wear of the Pirani sensor will be recalculated. It is an estimated value expressed as percentage. Positive signs denote contamination of the sensor, whereas a negative percentage may indicate corrosion. Values above 100% imply the assumption that the sensor is likely to be out of the specified tolerance.



Any validation of the degree of wear must always be related to the specific application!

### File System


This menu item can be used to format the file system of the data memory, e.g. in order to delete all recorded measurements.

### Factory defaults

Under this menu item all device parameters can be reset to factory defaults.

## 6 VacuGraph™ Software

VacuGraph software has been especially developed for use with Thyracont gauges and is compatible with operating systems Windows, Linux and MacOS. VacuGraph features plotting and saving of measurement data as well as comfortable configuration of all device parameters.



Download VacuGraph:  
[www.vacugraph.com](http://www.vacugraph.com)

- Plot, analyze and save measurement curves
- Compare multiple plots
- Export measurement data for MS Excel
- Transfer of recorded measurements from the data logger to a PC
- Automatic calculation of leak rates from rate-of-rise measurements
- Easy configuration of all device parameters

## 7 Maintenance and Service



Danger of possibly contaminated parts! Contaminated parts can cause personal injuries. Inform yourself regarding possible contamination before you start working. Be sure to follow the relevant instructions and take care of necessary protective measures.

*Attention avec des pièces contaminées! Des atteintes à la santé peuvent apparaître. Informez-vous sur des contamination éventuelle avant utilisation de l'appareil. Observez les correspondants instructions et mesures de protection si vous avez contact avec des pièces contaminées.*

The unit requires no maintenance. External dirt and soiling can be removed by a damp cloth. When returning the gauge for service please fill out a declaration of contamination and include it in the shipment. This document is mandatory to protect our service staff.

Download: [www.thyracont-vacuum.com/en/support/maintenance-and-repair/](http://www.thyracont-vacuum.com/en/support/maintenance-and-repair/).



The unit is not prepared for customer repair!  
Defective sensor heads can be exchanged on-site by calibrated replacement sensors (spare parts B\_VD850).



Malfunction of the unit which is caused by contamination or wear and tear is not covered by warranty.

### Errors and Malfunction

The device will show error messages as plain text on the display. Additionally, the following typical issues can appear:

Problem	Possible Cause	Correction
high measurement error	wear and tear, contamination, extreme temperature	replace sensor or send unit for repair
Pirani zero adjustment not possible	measurement error exceeds adjustment range	replace sensor or send unit for repair
Display OR	pressure over range	(pressure is above range limit)
Display UR	pressure under range	(pressure is below range limit)

**Important notes for disposal**

Thyracont WEEE Reg.No.: DE 79715790

According to WEEE directive 2012/19/EU and ElektroG3, the national law regarding distribution, withdrawal and environmentally acceptable disposal of electric and electronic equipment, this product must not be dumped in normal unsorted waste. For withdrawal and free disposal of used appliances please contact your Thyracont service or return the product with a filled-in declaration of contamination. Alternatively you can dispose used appliances at officially set-up collecting points.

If your instrument contains batteries or rechargeable batteries, these must be removed and properly disposed in compliance with applicable national directives. The end user is legally obligated to return used batteries, they must not be dumped in normal unsorted waste. Batteries or rechargeable batteries may contain harmful substances or heavy metals, symbols shown on the battery have the following meaning:

Pb - battery contains more than 0,004 mass percent of lead


Cd - battery contains more than 0,002 mass percent of cadmium

Hg - battery contains more than 0,0005 mass percent of mercury



The symbol of a crossed dustbin denotes that marked products must not be dumped in normal unsorted waste, but must be returned at officially set-up collecting points.

## 8 Technical Data




Measurement principle	piezo-resistive / heat conduction Pirani (Pirani depending on gas type)
Measuring range	absolute pressure: 1200 - $5.0 \times 10^{-5}$ mbar (900 - $5.0 \times 10^{-5}$ Torr) relative pressure: -1060 ... +340 mbar (-795 ... +255 Torr) (depending on ambient pressure)
Max. overload	10 bar abs.
Accuracy	absolute pressure: 1200 ... 40 mbar: 0.3% f. scale end 40 ... $1.0 \times 10^{-3}$ mbar: 10% f. reading relative pressure: 0.25% f. span
Repeatability	1200 ... 40 mbar: 0.15% f. scale end 40 ... $1.0 \times 10^{-2}$ mbar: 2% f. reading
Resolution	1200 ... 1000 mbar: 1 mbar 1000 ... 2.0 mbar: 0.1 mbar 2.0 ... $1.0 \times 10^{-2}$ mbar: 3 digits $1.0 \times 10^{-2}$ ... $1.0 \times 10^{-4}$ mbar: 2 digits $1.0 \times 10^{-4}$ ... $5 \times 10^{-5}$ mbar: 1 digit

Materials in contact with vacuum	stainl. steel 1.4307, tungsten, nickel, glass, silicon oxide, SnAg-solder, polyimide, epoxy
Logging rates	20 ms ... 60 s
Environment	Indoor, pollution degree max PD 2 Rel. humidity max. 80% up to 30 °C, max. 50% at 40 °C, non-condensing
Operating temperature	5 ... 50 °C Charge: 5 ... 40 °C
Storage temperature	-20 ... +60 °C
Voltage supply	5 VDC via USB-C
Operation time	Internal Li-battery: min. 100 h
Serial interface	USB 2.0, optional Bluetooth® LE
Vacuum connection	Small flange DN16 ISO KF
Display	LCD graphic display, resolution 400 x 240
Protection class	IP 40
Weight	250 g

## UK Declaration of Conformity

Frank P. Salzberger, General Manager	Name, function, signature
--------------------------------------	---------------------------



**Frank P. Salzberger, Geschäftsführer**



EU Konformitätserklärung  
*EU Declaration of Conformity*

**Adresse / Address:**

Thyracont Vacuum Instruments GmbH  
Max-Emanuel-Straße 10  
94036 Passau  
Germany

Produkt:  
Product:

Kompakt Vakuummeter  
Compact Vacuum Meter

**Typ / Type:**

VD800, VD805, VD810, VD850,  
VD805BT, VD810BT, VD850BT

Die Produkte entsprechen den Anforderungen folgender Richtlinien:  
*The product is in conformity with the requirements of the following directives:*

2014/30/EU	Electromagnetic Compatibility (EMC)
2011/65/EU	EC directive on RoHS
2014/53/EU	EC directive for radio equipment devices (RED)
2014/35/EU	Low voltage directive

Zur Überprüfung der Konformität wurden dabei folgende Normen herangezogen:  
The conformity was checked in accordance with the following harmonized EN-standards:

EN 61326-1:2013 Group 1 / Class B

EN 61010-1:2010  
EN IEC 63000:2018  
EN 300 328 V 2.2.2  
EN 61010-1: 2010  
EN 301 489-1 V2.2.3  
EN 301 489-17 V3.2.4  
EN 62311 : 2008

Passau, 01.01.2024

Handwritten signature: *Handwritten signature*

